

# ACTIVE

Rev and Ride It !

## GALE SPEEDφ14 マスターシリンダー回収点検に関するお詫びとお知らせ

ゲイルスピード「フロントマスターシリンダーφ14(左右)」におきまして、内部のピストンに不備がある物が混入している事が判明致しました。使用頻度や使用用途によりますが、突然ブレーキが効かなくなる恐れがあります。該当製品をご使用中の方はできるだけ早く最寄りのオートバイ販売店、用品店または弊社までご連絡をお願いいたします。

**アクティブ「GALE SPEEDφ14 マスターシリンダー」製品を  
無償オーバーホールと点検させていただきます。**

**使用頻度や使用用途によりますが、突然ブレーキが効かなくなる恐れがあります。**

### 【回収対象製品】

- ・ GALE SPEED 左右マスターシリンダーφ14 (添付資料をご確認ください。)
- 対象品番 (頭番号)
- ・ VRC14-17B ・ VRC14A-17B ・ VRC14A-17L ・ VRE14-17B ・ VRE14A-17B ・ VRE14A-17L
- ・ RM14-17B ・ RM14A-17B ・ RM14A-17L ・ RE14-17B ・ RE14A-17B ・ RE14A-17L



代替えピストンの入荷予定日は 9 月 20 日頃を予定しています。以降は弊社到着後 3 営業日以内にご返送させていただきます。(尚、作業が集中してしまう場合は数日お待ちいただく場合がございます。その際はご相談をさせていただきます。)

**上記品番をご確認の上、下記お問合せ先にご連絡ください。**

※当製品をご使用中の方はできるだけ早く最寄りのオートバイ販売店、用品店または弊社までご連絡をお願いいたします。

**大変ご迷惑をおかけしております。謹んでお詫び申し上げます。**

お問合せ先：株式会社アクティブ国内販売課

**0561-72-7011**

[http://www.acv.co.jp/02\\_support/index.html#2008](http://www.acv.co.jp/02_support/index.html#2008)

または購入された販売店までお問合せ下さい。